



KÖSTER CRISIN

TEGEN OPTREKKEND VOCHT

Referenties





Filosofie:
Geavanceerde
systeemoplossingen en
ondersteuning



Dr. Dieter Köster
CEO

„Duurzame oplossingen
van uitstekende kwaliteit en
uitgebreide ondersteuning
– waarop u kunt
vertrouwen“



Johann Köster
Founder


Voorzitter van de raad van
commissarissen van KÖSTER
BAUCHEMIE AG en CEO van
de Duitse dakorganisatie
van alle Duitse producenten
van bouwchemie in de 4e
ambtsperiode.




LET'S NATIONAAL KUNSTMUSEUM

Beschrijving: Horizontale barrière met KÖSTER Crisin 76.

Product: KÖSTER Crisin 76




LADAWAN PALEIS

Beschrijving: Plaatsen van een horizontale barrière met Crisin 76 tegen optrekkend vocht in de muren

Product: KÖSTER Crisin 76



BEERSCHOTEN KASTEEL

Beschrijving: Installatie van een horizontale barrière en bescherming van de gevel.
Product: KÖSTER Crisin 76



CONCERTGEBOUW AMSTERDAM

Beschrijving: In de foyer van de concertzaal zijn vochtproblemen door opstijgend vocht verholpen met KÖSTER Crisin 76 en zijn beschadigingen aan het metselwerk hersteld met KÖSTER Restauratiepleister.
Product: KÖSTER Crisin 76



MULTI-FAMILIE HUIS UIT 1750

Beschrijving: Herstel van vochtige muren door plaatsing van een horizontale barrière

Product: KÖSTER Crisin 76



STALLEN VAN KASTEEL-TEGEL - HUMBOLDT

Beschrijving: Waterdichting tegen optrekkend vocht in het metselwerk met behulp van de KÖSTER muurapmethode

Product: KÖSTER Crisin 76



PALEIS AMALIENBORG

Beschrijving: Plaatsen van een horizontale barriere en herstel van metselwerk in delen van het complex

Product: KÖSTER Crisin 76



RENOVATIE VAN DE RIAD UIT DE 19E EEUW

Beschrijving: Het bijna 150 jaar oude pleisterwerk is volledig beschadigd door optrekkend vocht en zoutkristallen. Installatie van een horizontale barriere met KÖSTER Crisin-systeem


Product: KÖSTER Crisin 76




SCALDAFERRO-HEILIGDOM

Beschrijving: Er werd gekozen voor een behandeling met KÖSTER Crisin 76 om de buitenmuur van het heiligdom te herstellen.

Product: KÖSTER Crisin 76




HET BINNENHOF DEN HAAG

Beschrijving: Restauratie van vervallen muren in de archieven

Product: KÖSTER Crisin 76



KASTEEL BRAKE

Beschrijving: Horizontale barrière-installatie in de 60 cm dikke muren van het enige bewaard gebleven kasteel uit de tijd van de Weserrenaissance.

Product: KÖSTER Crisin 76



FEDERALE MILIEUSTICHTING

Beschrijving: Horizontale Barriere in muren tot 110 cm dik.


Product: KÖSTER Crisin 76



OCEANOGRÀFIC

Beschrijving: Installatie van horizontale barrière om opstijgend vocht tegen te gaan als gevolg van aantasting van elektrische distributiepanelen.

Product: KÖSTER Crisin 76



GOLFCLUB

Beschrijving: Oplossing tegen vochtige muren: Sanering van capillair vocht met KÖSTER Crisin 76
Product: KÖSTER Crisin 76





PRIVE HUIS

Beschrijving: Installatie van horizontale barrière met KÖSTER Crisin Cream. Voorbereiding van de ondergrond met KÖSTER Polysil TG 500, waterdichting van de negatieve zijde met KÖSTER NB 1 en oppervlaktafwerking met KÖSTER Restauratiepleister

Product: KÖSTER Crisin Creme



HISTORISCH GEMEENTEHUIS

Beschrijving: Horizontale afdichting van de opgaande muren tegen capillair optrekkend vocht en verticale afdichting van de buitenmuren tegen zijdelings binnendringend vocht.

Product: KÖSTER Crisin 76





GOETHE-GYMNASIUM

Beschrijving: Buitenafdichting van kelders met o.a. KÖSTER Crisin 76 bij een historische school uit 1872.

Product: KÖSTER Crisin 76



ETHNOGRAFISCH MUSEUM

Beschrijving: Verwijdering van capillair vocht in de museummuren d.m.v. horizontale barrière met KÖSTER Crisin 76

Product: KÖSTER Crisin 76





OUDE POSTKANTOOR

Beschrijving: daaropvolgende horizontale afdichting met KÖSTER Crisin 76 en nieuwe externe kelderafdichting met KÖSTER NB 4000.

Product: KÖSTER Crisin 76



KASTEEL

Beschrijving: Afdichting tegen opstijgend vocht van buitenaf
Product: KÖSTER Crisin 76





COLUMBUS VOLKSGEZONDHEID

Beschrijving: Het gebouw staat in het Amerikaanse register van historische monumenten. Horizontale barrière van KÖSTER Crisin 76 geïnstalleerd voorafgaand aan reparatie en installatie van nieuwe zandstenen elementen.

Product: KÖSTER Crisin 76




THALIA THEATER

Beschrijving: Horizontale barrières met drukloos injectiesysteem KÖSTER Crisin 76

Product: KÖSTER Crisin 76





KUNSTACADEMIE

Beschrijving: Plaatsen van een horizontale afscheiding en restauratie van keldermuren en restauratiepleister aan de binnenzijde.
Product: KÖSTER Mautrol 2K



FORT

Beschrijving: 735 m1 of horizontale barriere met KÖSTER Mautrol 2K.
Product: KÖSTER Mautrol 2K





BUREAU VAN DE BISSCHOPPELIJKE ADMINISTRATIE

Beschrijving: Horizontale barrière met drukinjectie om optrekkend vocht en uitbloeiingen tegen te gaan

Product: KÖSTER Mautrol 2K



FRANCISCANER CONVENT

Beschrijving: Horizontale barrières met drukinjectie voor holteloos metselwerk

Product: KÖSTER Mautrol 2K



GERMAN HISTORISCH INSTITUTE

Beschrijving: Reconstructie van horizontale barrière door lagedrukinjectie met KÖSTER Mautrol 2K.

Product: KÖSTER Mautrol 2K



KRAKAU UNIVERSITEIT
TECHNOLOGIE

Beschrijving: Renovatie van de horizontale barrière in buitenmuren met drukinjectie met behulp van KÖSTER Mautrol 2K

Product: KÖSTER Mautrol 2K





We staan voor u klaar - wereldwijd.

Issued: 10/2022



// [Neem contact met ons op](#)

KÖSTER AFDICHTINGSSYSTEMEN
Overveld 15
3848BT Harderwijk
Tel.: +31341467090
E-Mail: info@koster-afdichtingssystemen.nl

www.koster-afdichtingssystemen.nl

KÖSTER
Waterproofing Systems



DEUTSCHE
BAUCHEMIE

